

## 中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第三批 2025年12月1日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3T J202 511 210 041	滨海新区贻成水木清华园小区西侧京津高速辅路处的商户（郭记饭店、鑫乐进出口废品回收有限公司等）存在破坏塘沽森林公园绿地和生活废水乱排的情况，且已持续半年时间。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位确有郭记饭店和鑫乐进出口废品回收有限公司在此经营，现场无植被，未发现破坏塘沽森林公园绿地的情况。 2.该饭店和废品回收有限公司均为临时搭建的铁皮房，属违章建筑，商户不在此处居住，房间内无洗手池、卫生间等产生生活废水的设施，现场检查时未发现生活废水乱排情况，但饭店外地面上有倾倒厨余垃圾的痕迹。	部分属实	加大日常环境巡查力度，维护辖区良好环境秩序。	1.已要求饭店负责人将倾倒的厨余垃圾进行清理。 2.两个违章建筑现已依法拆除。		阶段性办结 无
2	D3T J202 511 210 039	2025年10月至今，中新生态城生态谷公园内草地遭到破坏。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的生态谷公园北侧，有待补植区域，地势低洼易积水，由于今年降水量较大，导致部分苗木受涝死亡。生态谷公园东侧有一处时蔬生鲜便民疏导点，该地块按规划属于有轨电车线路预留场地，原状为按临时绿化种植的简易灌木地被。	属实	不断提升绿化养护管理水平，改善城区居住环境，为居民提供便利生活服务。	推进该区域的绿化恢复和补植工作。		阶段性办结 无
3	D3T J202 511 210 025	滨海新区新城镇港塘公路琦晟运输有限公司，每天晚上9-10点钟装卸煤炭，露天存放煤炭，造成扬尘污染。同时下雨的水流到沟里，也造成污染。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为天津琦晟储运有限公司在此经营的用于贮存焦炭和煤炭的封闭式仓库（仓库编号1-12号）。经现场检查，未发现露天装卸作业行为，现场仓库内贮存煤炭和焦炭约3万吨，场院内运输铁路西侧场地内露天存放焦炭约4万吨。露天贮存的焦炭采取喷洒固化剂的方式进行了抑尘，但部分新卸的焦炭堆垛未进行固化剂喷洒，也未采取其它有效抑尘措施，经对该堆垛散体物料进行搅动，产生明显扬尘。场院东侧相邻水渠旁建设混凝土围堰，防止场区雨水外流。西侧混凝土围堰下有检修口已封堵完毕。现场检查过程中未发现污水排放行为。现场检查时发现该企业环评批复的1-6号仓库中除4号仓库喷淋系统能够正常使用外，其余仓库的高压微雾降尘加湿器均已拆除。	部分属实	加强对该企业的日常监管，督促企业落实防风抑尘措施，做好雨水和经营用水收集处置。	1.该企业已完成对现场焦炭堆垛的抑尘剂喷洒工作，未喷洒固化剂的物料已完成清运。 2.对于超高堆位全部进行降垛处理，强化抑尘效果；安装6台扬尘监测仪器，实时监控抑尘剂抑尘效果及周边环境质量；在场院重点位置安装摄像头，实时监测扬尘状况。 3.对仓库内高压冷雾降尘喷淋系统全部进行检修并正常使用。 4.针对该企业易产生扬尘物料未采取有效措施防治扬尘污染和擅自停用大气污染防治设施的环境违法行为，拟立案查处。		阶段性办结 无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
4	X3T J202 511 210 010	1.滨海新区新城镇塘沽湾崇和湾小区附近华福物流仓库、01-11煤场等12家煤炭经营场所，堆放散煤，刮风时污染环境。 2.天津金隅混凝土有限公司滨海新区分公司、天津国盛混凝土有限公司、天津永久混凝土有限公司、天津德瑞混凝土有限公司及一处无名搅拌站，以上5家企业没有环评报告表等相关环保手续，且该无名搅拌站存在室外露天堆料不苫盖行为。 3.天津琦晟运输有限公司煤炭露天堆放未苫盖。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位涉及天津金帝国际贸易有限公司、华福和宏运盛堆场3家单位。其中，天津金帝国际贸易有限公司有两处物料堆垛未进行有效覆盖，存在扬尘污染情况。华福堆场露天存储焦炭约17万吨，宏运盛堆场现场存放兰炭约400吨，均已进行了有效苫盖。 2.信访反映的天津金隅混凝土有限公司滨海新区分公司已取得环评手续；天津国盛混凝土有限公司处于停产状态；天津永久混凝土有限公司已取得环评手续；天津德瑞混凝土有限公司处于停产状态。对信访反映的无名搅拌站难以确定精准位置，故对周边进行了排查，共发现3家混凝土搅拌企业，其中天津华跃基业混凝土有限公司、天津市恒增混凝土有限公司已取得环评手续，嘉益（天津）建材贸易有限公司处于停产状态。现场检查时，上述7家企业均未发现露天堆放堆料未进行有效苫盖的情况。 3.信访反映的企业实为天津琦晟储运有限公司，该企业仓库内贮存煤炭和焦炭约3万吨，场院内运输铁路西侧场地内露天存放焦炭约4万吨。露天贮存的焦炭采取喷洒固化剂的方式进行了抑尘，但部分新卸的焦炭堆垛未进行固化剂喷洒，也未采取其它有效抑尘措施，经对堆垛散体物料进行搅动，产生明显扬尘。现场检查时发现该企业环评批复的1-6号仓库中除4号仓库喷淋系统能够正常使用外，其余仓库的高压微雾降尘加湿器均已拆除。	部分属实	持续加强日常监管，增加巡查检查频次，督促企业落实防风抑尘措施，严格落实喷淋降尘措施，防止作业扬尘污染。	1.针对金帝国际贸易有限公司易产生扬尘物料未采取有效措施防治扬尘污染的环境违法行为，拟依法立案查处。 2.对停工企业，采取定期巡检与不定期抽查的方式，强化监管，并要求所有物料均在库内密闭存放，防止产生扬尘污染；对正常生产的企业，严格要求做好雾炮、喷淋、苫盖等防尘措施，规范化常态化做好扬尘管控。加大对周边混凝土企业的巡查力度，如发现相关环境违法问题，依法依规处理。 3.琦晟储运有限公司已完成对现场堆垛的抑尘剂喷洒工作，未喷洒固化剂的物料已完成清运；对于超高垛位全部进行降垛处理；安装6台扬尘监测仪器，实时监控抑尘剂抑尘效果及周边环境质量；对仓库内高压冷雾降尘喷淋系统全部进行检修并正常使用；在重点位置安装摄像头，实时监测企业扬尘状况；针对该企业易扬尘物料未采取有效措施防治扬尘污染和擅自停用大气污染防治设施的环境违法行为，拟依法立案查处。		阶段性办结
5	D3T J202 511 210 015	2025年初开始持续至今，滨海新区大港工农村小区西边，堆存大量建筑垃圾，产生扬尘污染。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确存有渣土及石块，约3万立方米，存在苫盖不规范且防尘网破损缺失的情况。另该点位北侧堆存火力发电后产生的粉煤灰，约6万立方米。	属实	合法合规处置堆料，避免产生扬尘污染。	1.对建筑垃圾进行苫盖，目前已完成大部分，计划一周内全部完成。 2.合法合规处置建筑垃圾以及粉煤灰，并加强后续对该区域的日常监管。		阶段性办结

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
6	X3T J202 511 210 002	天津乐金渤海化学有限公司氯乙烯生产线与滨海新区云海苑防护距离不足，存在环境污染风险。天津乐金渤海化学有限公司排污许可执行报告缺少氯气监测数据。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查核实，情况如下：</p> <p>1.信访反映的乐金渤海化学有限公司与云海苑小区直线距离1200米，符合环评批复明确的卫生防护距离要求和安全评价报告要求。</p> <p>2.该企业近3年已开展氯气自行监测，结果符合《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)，并在全国排污许可证管理信息平台（企业端）填报排污许可执行报告，但在全国排污许可证管理信息平台（公开端）仅能查询企业部分信息，氯气排放浓度未在公开端显示。</p>	部分属实	持续加强区域环境巡查，重点关注边界区域，如发现问题及时上报处理，严防跨区域环境污染事件发生。	企业已按排污许可证规定频次开展氯气排放浓度监测，并填报排污许可执行报告，截至目前未出现排放超标情况。但因全国排污许可证管理信息平台原因，该项信息暂未在平台公开显示。	已办结	无
7	D3T J202 511 210 004	滨海新区大连道2543号塘沽火车站，交通噪音特别大，对京达明居小区住户产生噪音污染，尤其是夜间影响严重。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查核实，情况如下：</p> <p>铁路建设早于京达明居小区，该地块住宅建筑距离南侧轨道距离为30米，满足《铁路安全管理条例》规范要求。11月22日，在该小区临近火车站的16号楼点位于昼间、夜间进行两次噪声监测，监测结果未超标。11月26日，在14号楼302室南侧窗外1米开展噪声监测，监测数据昼间未超标，夜间超标。11月27日，在17号楼803室南侧窗外1米取点分时段开展噪声监测，监测数据昼间未超标，夜间超标。</p>	属实	持续关注交通噪声对辖区居民的影响，保障辖区居民良好生活环境。	<p>1.京达明居小区、塘沽火车站区段的线路边界处，已建成2.5米高实体围墙，在此基础上，进一步研究论证，采取降噪隔声措施（如建设隔声屏障等）。</p> <p>2.加强机车乘务员教育，除遇危及行车安全时，严禁随意鸣笛。</p>	未办结	无