

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第五批 2025年12月3日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3T J202 511 230 021	西青区竹苑路公园内陈台子排水河，异味扰民。	西青区、滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位位于滨海高新技术产业开发区华苑科技园内。该河段未设置排污口，雨水不排入该河道。对河道两岸全方位徒步检查，对河道进行水质监测，对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)，监测结果显示该河道水体达到IV类水质标准。由于天津市即将进入结冰期，正在对河中曝气装置进行拆除，对浮岛上的水生植物进行清理，部分水生植物暂时堆积在河坡上，存在轻微的泥土味和植物腐败味。	属实	加强河道岸边垃圾巡查和清理，确保河道垃圾及时清理、异味得到及时治理。	开展河岸水生植物清理工作，已将岸边堆积的水生植物清理完毕。	已办结	无
2	D3T J202 511 230 009	滨海新区高新区海油大道与渤展路交口存在原地焚烧枯枝落叶的情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 目前处于落叶季节，确有可能存在焚烧枯枝落叶情况。但未在信访反映点位及其附近发现有焚烧枯枝落叶的痕迹。	属实	加强此点位的巡查力度，严防原地焚烧枯枝落叶的情况发生。	加强此点位的巡查力度，严防此类问题的发生。	已办结	无
3	X3T J202 511 230 005	滨海新区开发区第一大街黄海路九州小区荣鑫园西门底商丽伟烧烤店，地面有污垢，油烟、噪声扰民。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的商户后门区域存在地面污垢问题。该商户证照齐全，已按要求安装油烟净化设施，设施运行正常，并已提供清洗记录，未发现油烟直排情况。11月24日开展油烟监测，监测结果符合《餐饮业油烟排放标准》(DB12/644-2016)。11月25日开展厂界及敏感点昼间、夜间噪声监测，监测结果显示敏感点夜间噪声超标。	属实	加强该商户油烟、噪声监测，及时清理地面污垢，维护良好环境秩序。	1.商户已完成后门地面污垢清理。 2.要求商户加强油烟净化设施运维管理，确保油烟排放达标。 3.要求商户对风机产生噪声的问题进行整改。	阶段性办结	无
4	X3T J202 511 230 004	滨海新区海滨街鑫泰小区，占用小区绿化地建设车库。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位建设车库的区域原为锅炉房，2020年拆除后，在该点位建设了车库，该车库未取得《建设工程规划许可证》，反映“建设车库”问题属实。在锅炉房拆除至车库建成前空档期，信访反映的点位自然覆盖了一小片草植，后续由于车库施工，对该片自然形成的草植进行了平整，而非占用绿地建设车库，反映问题不属实。	部分属实	加强辖区内侵占绿地等行为的查处力度。	将限期对该点位的违规建筑物进行拆除，后续加强日常监督管理。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X3T J202 511 230 003	滨海新区海滨街新兴南路花园路菜市场，存在污水外流、异味扰民情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的点位西门南侧污水井，存在污水井堵塞和污水外溢情况。 2.信访反映的点位周边污水井的周围，有前期疏通管道洒落的少许垃圾及油污，并伴有异味。	属实	加强该区域污水排放的巡查检查，确保污水正常排放，切实维护市场及周边区域的环境卫生整洁。	1.已对堵塞污水井进行了管道疏通。 2.已清理污水井附近的垃圾、油污，并消除异味，同时增加市场内卫生扫保频次，防止地面积水。	已办结	无
6	D3T J202 511 230 001	滨海新区天铂澄园小区6号楼和7号楼之间有垃圾中转站，不符合相关要求且异味扰民。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的小区6号楼和7号楼之间的空地为规划的小区入口处访客车位。物业将该区域用作垃圾桶临时存放点，白天将清理后的垃圾桶临时集中到该区域，再送到小区大门外由环卫部门集中清运，并非垃圾中转站，无明显异味。	属实	落实小区生活垃圾转运管理长效机制，为居民提供更加优质的服务和环境。	已取消6号楼和7号楼西侧临时垃圾桶存放点位，将垃圾桶直接运送到小区外临时垃圾转运点，并对小区地面、垃圾桶清洗消杀。	已办结	无
7	X3T J202 511 230 010	滨海新区工农村新北街近期存在挖坑填埋垃圾情况。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 信访反映的点位现场挖掘发现地下存在建筑垃圾，主要为各类建材角料、水泥渣块、破碎砖瓦，近期不存在挖坑填埋垃圾情况。	属实	对地块检查出的建筑垃圾进行清理，依法依规处置；后续对地下情况进行勘探，开展后续清理工作。	已完成大部分地表建筑垃圾清理，并限期勘探清理地下垃圾。	阶段性办结	无
8	D3T J202 511 230 006	滨海新区中部新城片区公厕较少，草地上有粪便。	滨海新区	群众身边的生态环境问题	经调查核实，情况如下： 1.信访反映的区域为新建区域，仅有公厕一座，按照公厕规划导则中每三十三万平方米需规划一座公厕，中部新城片区居民区约一百九十万平方米，在原基础上仍需增设厕所数量。 2.现场确有部分草坪存在粪便。	属实	在公厕及附近区域增设公厕指示牌，增加厕所数量。清理粪便。	1.已在公厕附近增设公厕指示牌，推动增设公厕数量。 2.现场草坪中的粪便已全部清理完毕。	已办结	无